

## ANHANG 3: FOTODOKUMENTATION



Abbildung 1: Bereits betonierte Wendeplatte



Abbildung 2: Wendeplatte 1



Abbildung 3: Wendeplatte 2



Abbildung 4: Wendeplatte 3



Abbildung 5: Bachquerung / Durchlass zw. Wendeplatte 3 und Kreuzung Pro Valtier



Abbildung 6: talseitiger Holzkasten zw. Wendeplatte 3 und Kreuzung Pro Valtier



Abbildung 7: bergseitige Stützkonstruktion zw. Wendeplatte 3 und Kreuzung Pro Valtier



Abbildung 8: Ausbau Waldweg von Kreuzung Pro Valtier nach Kreuzung Aclas Davains



Abbildung 9: Vorgesehener Ausstellplatz



Abbildung 10: Kiesabbaustelle der Gemeinde / Vorgesehener Ausstellplatz



Abbildung 11: Vorgesehener Ausstellplatz bei Kurve



Abbildung 12: Vorgesehener Holzlagerplatz / Aufschüttung mit überschüssigem Aushubmaterial



Abbildung 13: Kreuzung Aclas Davains



Abbildung 14: Entwässerungsgraben Kreuzung Alcas Davains